

# Baunit WDVS-Kleber



<b>Proizvod</b>	Tvornički zamiješano praškasto ljepilo, za ručnu i strojnu obradu.
<b>Sastav</b>	Cement, pijesak, dodaci
<b>Svojstva</b>	Paropropusno ljepilo, praškasto, za unutarnje i vanjske radove, jednostavno za obradu
<b>Primjena</b>	Praškasto ljepilo na cementnoj osnovi za stiroporne fasadne ploče

## **Ljepilo nije dio ispitanog Baunit EPS sustava!**

<b>Tehnički podaci</b>	Veličina čestica:	1 mm
	Gustoća suhog materijala:	ca. 1400 kg/m <sup>3</sup>
	Potrebna voda:	5 – 6,5 litara/vreća
	Utrošak:	ca. 3,5 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>

## **Znakovi upozorenja i obavijesti**

Znak opasnosti :	Xi nadražujuće
R-znakovi upozorenja:	R 36: nadražuje oči
	R 38: nadražuje kožu
	R 43: u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
S-znakovi obavijesti:	S 2: čuvati izvan dohvata djece
	S 24: spriječiti dodir s kožom
	S 25: spriječiti dodir s očima
	S 26: ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika
	S 27: odmah skinuti svu zagađenu odjeću
	S 28: nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode
	S 37: nositi zaštitne rukavice

Obratiti pažnju na opću vrijednost dozvoljene prašine prema MAK-vrijednosnoj listi iz 2001. (koncentracija fine prašine: 6 mg/m<sup>3</sup>, ukupna koncentracija max. 15 mg/m<sup>3</sup>)

Proizvod u potvrđnutom stanju je neškodljiv.

<b>Skladištenje</b>	6 mjeseci u suhom prostoru na drvenim paletama.
<b>Kontrola kvalitete</b>	Vlastiti nadzor putem naših radnih laboratorija
<b>Isporuka</b>	Vreće 25 kg
<b>Podloga</b>	Ispitivanje podloge treba provesti prema smjernicama norme ÖNORM B 3346. Podloga mora biti čista, suha, bez smrzavanja, otprašena, upojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez slobodnih čestica.
<b>Obrada</b>	<p>Baunit WDVS-Kleber isipatiu čistu vodu (ca. 5 – 6,5 l vode/vreći) , promiješati sa spororotirajućom miješalicom, ili zamiješati u protočnoj miješalici uz dodavanje uvijek iste količine vode, pričekati ca. 5 min i još jednom promiješati.</p> <p>Vrijeme obrade: ca. 1,5 sat;</p> <p>Zid mora biti ravan (+/- 5 mm/m). Veće neravnine izravnati u odvojenom radnom koraku.</p> <p>Na ravne podloge nanijeti ljepilo nazubljenom lopaticom, kod neravnih podloga nanijeti na ploču 3 točke ljepila u sredini ploče i gusjeničasto kružno uz rub ploče. Prije postavljanja pričvrsnica pričekati sušenje od najmanje 24 h.</p>
<b>Upute i opće napomene:</b>	<p>Temperatura zraka, materijala i podloge mora uvijek za vrijeme obrade i protvrđivanja biti iznad +5°C. Smije se primjeniti samo čista voda (pitka voda) . Ne smije se primješavati nikakve druge proizvode (npr. sredstva protiv smrzavanja).</p>

**Proizvod nije sustavno ljepilo!**

**\*Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štete nastale pogrešnom upotrebom materijala i pogrešnim načinom rada.**